

Состав газовой магистрали:

1. Вентиль заправочный OMB (Рис. 2, в).
2. Штуцер IESIO-00.5.
3. Кран магистральный VALC 608.
4. Штуцер IESIO-00.6.
5. Газовый магистральный шланг высокого давления (Рис. 2, б).
6. Эластичный подвес.
7. Крепление гибкого шланга к подвесу.
8. Штуцер IESIO-00.4.
9. Вентиль заправочный с обратным клапаном VALC 472 (Рис. 2, а).
10. Заглушка для заправочного устройства.

При частом маневрировании с большими углами поворота (в зоне погрузки-выгрузки или на парковках) рекомендуется проводить отключение гибкой газовой магистрали, во избежание ее зацепления за узлы автомобиля и полуприцепа, результатом чего может стать обрыв гибкой газовой магистрали или повреждение узлов ее подключения.

Для предотвращения выхода из строя изделия, перед началом маневрирования с большими углами поворота произвести отключение системы в следующем порядке.

Отключение гибкого шланга:

- 1) Закрыть оба заправочных устройства (один находится на полуприцепе, второй на грузовом авто).
- 2) Открыть сбросной кран (VALC 608) на гибкой газовой магистрали (гибкий шланг) и сбросить давление в нем.
- 3) После сброса давления в гибкой газовой магистрали, закрыть сбросной кран (VALC 608).
- 4) Извлечь шплинт и отсоединить гибкую газовую магистраль от заправочного устройства со стороны кабины водителя.
- 5) Вставить заглушку в заправочное устройство для предотвращения загрязнения отверстия.

После выполнения всех маневров, связанных с большими углами поворота автомобиля, произвести подключение газовой магистрали в следующем порядке.

Подключение гибкого шланга:

- 1) Извлечь заглушку из заправочного устройства (со стороны кабины водителя).
- 2) Подсоединить гибкий шланг в заправочное устройство (со стороны кабины водителя) и зафиксировать шплинтом.
- 3) Произвести открытие заправочных устройств. Открывать постепенно и плавно каждое из заправочных устройств до их полного открытия.

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Изн. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

IE-0002.12.2020

Лист
2